

|  |  |                               |             |
|--|--|-------------------------------|-------------|
| Afval / product                        | Puin gemengd > 70 cm   | Versie: 1<br>Datum: 3/1/2023  |             |
| Definitie                              | Steenachtig materiaal wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden.  |                               |             |
| Afvalcode                              | 3270   | Sectorplan                    | 29          |
| Euralcode/GN-code<br>(i.o.m. de klant) | 10 13 14 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 19 12<br>09 - 20 02 02  | Verwerkings-<br>methode       | C01         |
| ZZS                                    | Mogelijk van toepassing: ZZS IN AFVALSTOFFEN update<br>2019  | Risico                        | Laag risico |
| Dierlijke bijproducten?                | Niet van toepassing  | E-PRTR                        | R5          |
| Afmetingen /<br>acceptatie             | * Lengte, breedte, hoogte minimaal 70 cm   | Acceptatie<br>vestiging:      | Middenmeer  |
| Verificatie methode                    | Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.   |                               |             |
| <b>Specifieke eisen</b>                |  |                               |             |
| Hoofd<br>bestanddeel                   | Steenachtig materiaal zoals o.a.:<br>* Beton<br>* Metselwerk<br>* Stenen<br>* Grind<br>* Klinkers<br>* Natuursteen en kalkzandsteen  | > 90%                         |             |
| Neven<br>bestanddeel                   | Overig steenachtig materiaal zoals o.a.:<br>* Hoogovenslak<br>* Tegels en keramisch materiaal<br>* Zand/grond niet vervuild<br>* Asfalt niet teerhoudend asfalt<br><br>* Gipshoudend puin zoals gipsblokken, cellenbeton, gasbeton, poriso en<br>overige zachte puinsoorten  | < 10%<br><br>< 5%             |             |
| Verontreinigingen                      | * Bijvoorbeeld glas, papier, plastic e/o folie, kunststoffen, PVC, textiel,<br>vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, tempex, hout,<br>gipsplaten, etc.<br><br>* Asfalt teerhoudend en dakgrind teerhoudend<br>* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal<br>* Gevaarlijk afval (KCA/KGA) | < 1 %<br><br>Niet<br>aanwezig |             |
| Toepassing                             | * Puin wordt opgewerkt tot recyclinggranulaat volgens de BRL 2506.   |                               |             |