

| | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------------|
| Afval / product | Saneringsgrond metalen | | Versie: 1 Datum: 3/1/2023 |
| Definitie | Voor de acceptatie van grond uit saneringen vervuild met oa. zware metalen zijn de waardes, die bepaald zijn d.m.v. een analyse, boven de hergebruikwaarde grond klasse industrie. | | |
| Afvalcode | 9340 | Sectorplan | 39 |
| Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant) | 17 05 04 | Verwerkings- methode | D05 |
| ZZS | Mogelijk van toepassing: ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019 | Risico | Matig risico |
| Dierlijke bijproducten? | Niet van toepassing | E-PRTR | R5 |
| Afmetingen / acceptatie | <ul style="list-style-type: none"> * Steekvast * Alleen acceptatie na goedkeuring analyse * Verwerking mogelijk conform BRL SIKB 7500 'bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie' protocol 7510 'procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie' | Acceptatie vestiging: | Alkmaar |
| Verificatie methode | Administratieve controle, locatie van herkomst en onderzoek bodemonderzoeksgegevens (analyse data) | | |
| Specifieke eisen | | | |
| Hoofd bestanddeel | * Grond met een maximale organische stof 15 massa% en een maximale lutum 10 massa% | | > 85% |
| Neven bestanddeel | * Beton en/of metselpuin, straatsteen, grind | | < 15% |
| Verontreinigingen | <ul style="list-style-type: none"> * Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) | | Niet Aanwezig |
| Toepassing | * De grond wordt extractief gereinigd in de wasinstallatie van Groot Boskalis Dolman, waarna het opnieuw wordt gekeurd en nuttig toegepast | | |