

|  |   |                          |                              |
|--|---|--------------------------|------------------------------|
| Afval / product                        | Vezelcementplaat asbestvrij + rapport   |                          | Versie: 1<br>Datum: 6/1/2023 |
| Definitie                              | Platen van vezelcement waarbij voordat het afvalstroomnummer wordt afgegeven digitaal een asbestinventarisatierapport kan worden aangeleverd welke bevestigt dat het om asbestvrij materiaal gaat. Het materiaal dient onverpakt in een container te worden gedeponeerd.  |                          |                              |
| Afvalcode                              | 105040  | Sectorplan               | 28                           |
| Euralcode/GN-code<br>(i.o.m. de klant) | 17 09 04  | Verwerkings-<br>methode  | A02                          |
| ZZS                                    | Mogelijk van toepassing: ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019  | Risico                   | Laag risico                  |
| Dierlijke bijproducten?                | Niet van toepassing   | E-PRTR                   | R12                          |
| Afmetingen /<br>acceptatie             | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lengte en diameter: hanteerbaar</li> <li>* Aanleveren tussen 08:00 - 16:00u</li> <li>* Het asbestinventarisatierapport dient voor de afgifte van een afvalstroomnummer digitaal te worden aangeleverd aan GP Groot/Sortiva. Deze dienen later in het proces door Sortiva ook aan de eindverwerker doorgestuurd te worden ter goedkeuring.</li> </ul> | Acceptatie<br>vestiging: | Alkmaar                      |
| Verificatie methode                    | Aanwezigheid van rapport, visuele controle en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.  |                          |                              |
| <b>Specifieke eisen</b>                |   |                          |                              |
| Hoofd<br>bestanddeel                   | * Asbestvrij vezelcement golfplaten of vlakke platen met asbestinventarisatierapport  |                          | 100%                         |
| Neven<br>bestanddeel                   | * Evt. hulpstukken zoals nokstukken of windveren  |                          | < 1 %                        |
| Verontreinigingen                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Enige vorm van verpakking</li> <li>* Licht doorlatende (golf)platen</li> <li>* Schroeven, bouten, hout of plastic</li> <li>* Asbesthoudend materiaal</li> <li>* Gevaarlijk afval (KCA/KGA)</li> </ul>  |                          | Niet<br>Aanwezig             |
| Toepassing                             | * Materiaal betreft asbestvrije vezelcementplaten, welke op-en overgeslagen worden en met bijhorend asbestinventarisatierapport worden afgevoerd naar een erkende verwerker t.b.v. circulaire grondstoffen.   |                          |                              |