

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------|
| Afval / product | Puin mineraal vervuild < 70 cm | Versie: 2 Datum: 3/1/2023 | |
| Definitie | Steenachtig materiaal wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden. | | |
| Afvalcode | 3242 | Sectorplan | 29 |
| Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant) | 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 05 08 - 19 03 05 - 19 12 09 - 20 02 02 - 01 04 08 - 01 04 12 - 01 04 13 - 01 04 99 - 10 12 08 | Verwerkingsmethode | C03 |
| ZZS | Mogelijk van toepassing: ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019 | Risico | Laag risico |
| Dierlijke bijproducten? | Niet van toepassing | E-PRTR | R12 |
| Afmetingen / acceptatie | * Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm | Acceptatie vestiging: | Middenmeer |
| Verificatie methode | Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. | | |
| Specifieke eisen | | | |
| Hoofd bestanddeel | Steenachtig materiaal zoals o.a.: * Beton * Metselwerk * Stenen * Grind * Klinkers * Natuursteen en kalkzandsteen * Schelpen(gruis) * Gravel. | > 75% | |
| Neven bestanddeel | Overig steenachtig materiaal zoals: * Hoogovenslak, lavasteen, vermiculiet, perliet * Tegels en keramisch materiaal * Voeg-en olivinezand, mortelresten * Zand/grond max. klasse Ind. * Asfalt niet teerhoudend * Gips, gasbeton, poriso en overig zacht puin | < 25% < 5% < 5% | |
| Verontreinigingen | * Bijvoorbeeld glas, papier, plastic e/o folie, kunststoffen, PVC, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, tempex, hout, gipsplaten, etc. * Asfalt teerhoudend en dakgrind teerhoudend * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) | < 1 % Niet Aanwezig | |
| Toepassing | * Puin wordt separaat opgeslagen, nabewerkt (afgezeefd), geanalyseerd en vervolgens opgewerkt tot recyclinggranulaat volgens de BRL 2506. | | |